

TECHNIKA - klasa 6a - 19 maja

Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych.

Notatka w zeszycie:

1. Aby można było skonstruować przedmiot według rysunku technicznego, trzeba zamieścić na nim informacje o wymiarach, czyli go zwymiarować.

W tym celu stosuje się linie, znaki i liczby wymiarowe.

Liczby wymiarowe należy rysować w odległości nie mniejszej niż 10 mm od krawędzi przedmiotu. Odległość pomiędzy równoległymi liniami wymiarowanymi powinna wynosić co najmniej 7mm. Z obu stron linii umieszcza się ZNAKI OGRANICZENIA kropki lub ukośne kreski. Liczy wymiarowe zapisuje się około i min nad linią wymiarową, w połowie jej długości. Wszystkie wielkości podawane są w milimetrach, jednak na rysunku nie stosuje się oznaczenia jednostki. Nie określa się także wymiarów oczywistych oraz takich, które można obliczyć z pozostałych wymiarów.

Wykonaj ćwiczenie 1, str. 48.

Prace wyślij na adres wioleta.naw333@gmail.com